



3º PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

INFORMAÇÕES GERAIS	
1. Empresa	Construtora Ápia Ltda
2. Título da Boa Prática	Cortina de proteção no implemento de roçada com trator agrícola
3. Autores	Giordano Bruno Fonseca
4. Endereço do local da Boa Prática	Regional do Rio Grande do Sul – Obra 853 - Execução de Serviços de Conservação Rodoviária. Endereço: Rua Waldo Machado de Oliveira, 703 Km 214,2 – Vila Frantz – Pantano Grande - Rio Grande do Sul
DETALHAMENTO DA BOA PRÁTICA	
5. Categoria da Boa Prática:	<input checked="" type="checkbox"/> Métodos criativos em SST <input type="checkbox"/> Gestão em SST
6. Atividade de aplicação da Boa Prática: <input checked="" type="checkbox"/> Segurança do Trabalho; <input type="checkbox"/> Saúde Ocupacional (Informe a(s) atividade(s) relacionada(s) com a boa prática):	Roçada mecanizada com uso de trator agrícola dotado de implemento articulado.
7. Tipo de Boa Prática	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva (A ser implementada antes da execução de uma atividade, a fim de evitar um dado desvio ou descumprimento de requisito legal) <input type="checkbox"/> Emergencial (Aplicável após um desvio ou problema; autuação ou passivo trabalhista. Tem caráter corretivo) <input type="checkbox"/> Motivacional (Foco em pessoas, busca através de sensibilização, treinamento ou outra ação, modificar comportamento e atitude das pessoas envolvidas) <input type="checkbox"/> Legal (Foco nos aspectos legais envolvidos na execução de uma dada atividade. Em geral sugere a sua incorporação nos padrões de trabalho)
8. Descrição da Boa Prática	Objetivo: Este dispositivo visa a proteção quanto a projeção de objetos que estejam encobertos pela vegetação, tais como, madeira, pedras, arame e etc; Metodologia: Instalação de dispositivo tipo cortina de borracha junto aos implementos de roçada acoplados ao trator agrícola;
	 <div style="text-align: right;">  BOAS PRATICAS - Cortina de Borracha - </div>
9. Situação antes da Boa Prática	

3º PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Risco de projeção de material roçado



10. Situação depois da Boa Prática (Descrever os ganhos ou redução de risco e/ou passivos, quantificáveis ou não, que justifiquem a reutilização dessa Boa Prática em termos de segurança, saúde, produtividade e relacionar as lições aprendidas):

- Redução do risco de projeção de materiais;
- Zero acidentes por projeção lateral decorrente de roçada mecanizada desde a implantação em Março de 2017;

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A BOA PRÁTICA

11. Perigo envolvido (Descrever o tipo de perigo ao qual o empregado fica exposto, referente a acidentes ou doenças ocupacionais):
Projeção de materiais;

12. Risco envolvido (Descrever o tipo de risco ao qual o empregado fica exposto, referente a acidentes ou doenças ocupacionais):
- Projeção de materiais risco de ferimento e avaria em equipamento.

13. Danos causados (Descrever os possíveis danos causados em decorrência do acidente ou doença ocupacional):
- Corte, Perfuração, lesões diversas e danos materiais à terceiros;

14. A Boa Prática contribui para

- Eliminar o perigo.
- Reduzir a exposição de trabalhadores ao perigo.
- Atender a legislação e/ou reduzir passivo trabalhista.

15. Quantidade de empregados envolvidos no resultado da Boa Prática

- Acima de 80% do efetivo da obra ou empresa.
- De 60 a 79% do efetivo da obra ou empresa.
- De 40 a 59% do efetivo da obra ou empresa.
- De 20 a 39% do efetivo da obra ou empresa.
- Abaixo de 19% do efetivo da obra ou empresa.

16. Histórico na empresa antes da implantação da Boa Prática

- Nunca houve registro de ocorrência de acidente relacionado com a boa prática.
- Ocorreu apenas um acidente relacionado com a boa prática.
- Já ocorreu mais de um acidente relacionado com a boa prática
- Nunca houve autuação ou passivo trabalhista relacionado com a boa prática.
- Ocorreu até 10 autuações ou passivos trabalhistas relacionados com a boa prática.
- Já ocorreu mais de 10 autuações ou passivos trabalhistas relacionados com a boa prática.

17. Probabilidade de ocorrer acidente/doença ocupacional ou autuação/passivo trabalhista sem aplicação da Boa Prática

- Improvável.
- Pouco provável.



3º PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

<input type="checkbox"/> Provável. <input checked="" type="checkbox"/> Muito provável.		
18. Qual seria a severidade de um possível acidente/doença ocupacional antes da aplicação da Boa Prática <input type="checkbox"/> Leve <input type="checkbox"/> Crítica <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Catastrófica <input checked="" type="checkbox"/> Grave <input type="checkbox"/> Sem consequência		
19. Custo de implantação (R\$): R\$ 40,00 por unidade	20. Data de implantação: 07/03/2017	21. Tempo necessário para implantação: 01 a 02 dias